

Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází  
Relay for monitoring phase sequence and failure  
Relais für Kontrolle der Phasenfolge und-ausfall  
Przełącznik do kontroli zaniku i kolejności faz  
Fázis sorrendet és kiesést figyelő relé  
Реле контроля последовательности и выпадения фаз

**Varování!** **Varovanie!** **Warning!** **Achtung!** **Ostrzeżenie!** **Figyelem!** **Внимание!**

Přístroj je konstruován pro připojení do 3-fázové síťové střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalace, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti nepřetěžování spínek a musí být v instalaci předřazený vhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spínaných přístrojů (stýkače, motory, indukční zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke zdroji nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonale cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák šířky cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.

Přístroj je konstruovaný pre pripojenie do 3-fázovej siete striedavého napätia a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštalácia, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciami prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti preťažovaniu spínek a musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stýkače, motory, indukčné zátáže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a hlavný vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinštalujte prístroj k zdroju nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu prístroja zaisťte dokonale cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej okolnej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač s šírkou cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.

The device is constructed to be connected into 3-phase main and must be installed in accordance with regulations and norms applicable in a particular country. Installation, connection and setting can be done only by a person with an adequate electro-technical qualification which has read and understood this instruction manual and product functions. The device contains protections against over-voltage peaks and disturbing elements in the supply main. To ensure correct function of these protection elements it is necessary to front-end other protective elements of higher degree (A,B,C) and screening of disturbances of switched devices (contactors, motors, inductive load etc.) as it is stated in a standard. Before you start with installation, make sure that the device is not energized and that the main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational temperature is not exceeded in case of permanent operation and higher ambient temperature. While installing the device use screwdriver width approx. 2 mm. Keep in mind that this device is fully electronic while installing. Correct function of the device is also depended on transportation, storing and handling. In case you notice any signs of damage, deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim it at the seller. After operational life treat the product as electronic waste.

Das Gerät ist bestimmt für 3-Phasen Netzen Wechselspannung und bei Installation sind die einschlägigen landestypischen Vorschriften zu beachten. Installation, Anschluss muss auf Grund der Daten durchgeführt sein, die in dieser Anleitung angegeben sind. Für Schutz des Gerätes muss eine entsprechende Sicherung vorgestellt werden. Vor Installation beachten Sie ob die Anlage nicht unter Spannung liegt und ob der Hauptschalter im Stand "Aussschalten" ist. Das Gerät zur Hochquelle der elektromagnetischer Störung nicht gestellt. Es ist benötigt mit die richtige Installation eine gute Luftumlauf gewährleisten, damit die maximale Umgebungstemperatur bei ständigem Betrieb nicht überschritten wird. Für Installation ist der Schraubendreher ca 2mm Breite geeignet. Es handelt sich um voll elektronisches Erzeugnis, was soll bei Manipulation und Installation berücksichtigt werden. Problemlose Funktion ist abhängig auch am vorangehendem Transport, Lagerung und Manipulation. Falls Sie einige offensichtliche Mängel (sowie Deformation usw.) entdecken, installieren Sie solches Gerät nicht mehr und reklamieren beim Verkäufer. Dieses Erzeugnis ist möglich nach Abschluss der Lebensdauer demontieren, recyceln bzw. in einem entsprechenden Müllablageplatz lagern.

Urządzenie jest przeznaczane dla podłączeni z sieciami 3-fazowymi i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozłączeniem instalacji główny włącznik musi być ustawiony w pozycji „SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne - instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowo użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub niezastosowania prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetwarzany.

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzeme helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlapon védendő. Az eszköz megkezdése előtt a főkapcsolónak "KI" állásban kell lennie, az eszközt pedig feszültség mentesen. Ne telepítsük az eszközt elektromágneses tölterhelte környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértéket, még megnevekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb 2 mm-es csavarhúzó használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működéshez szükséges feltételek a megfelelő szállítási körülmények, tárolás és kezelés. Bármely sérülés, hibás működésre utaló nyomon vagy hiányzó alkatrészt esetén kérjük ne helyezze üzeme a készülék, hanem jellezze ezt az eladónak. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Изделие произведено для подключения к 3-фазной цепи переменного напряжения. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройку и обслуживание может проводить специалист с соответствующей электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования эти охран при монтаже дополнительно необходима охрана более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обеспеченная защита от помех коммутируемых устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находились ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении "Выкл." Не устанавливайте автомат рядом с устройствами с чрезмерными электро-магнитными помехами. Для правильной работы изделие необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. Для монтажа и настроек применяйте отвертку шириной 2 мм. Не забывайте, что речь идет о полностью электронном изделии, поэтому к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Нормальная работа устройства также зависит от вида и способа транспортировки и условия хранения. Если обнаружите какие-нибудь признаки повреждения, деформации, поломки или недостатка деталей, не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами.


Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Technische Daten	Parametry techniczne	Technikai paraméterek	Технические данные	HRN-65_480	HRN-56_575
Hlídací svorky:	Kontrolné svorky:	Supply and measuring:	Meßklemmen:	Zaciskí nadzorowania:	Mérőcsatlakozók:	Контрольные клеммы:	L1, L2, L3	
Napájecí svorky:	Napájacie svorky:	Measuring terminals:	Ver.sorgungsklemmen:	Zestyki zasilanias:	Tárcsatlakozók:	Клеммы питания:	L1, L2, L3	
Napájecí a hlídací napětí Un:	Nap. a kontrolné napätie Un:	Supply/measured voltage:	Ver-und Überwachungsspannung Un:	Napjécie:	Feszültség:	Напряжение питания и замера:	3 x 480 V	3 x 575 V
Úroveň Umin:	Úroveň Umin:	Level Umin	Niveau Umin:	Poziom Umin:	Alsó érték Umin:	Уровень Umin:	nastavitelná/adjustable 70 - 95 % Un	
Úroveň Uoff:	Úroveň Uoff:	Level Uoff	Niveau Uoff:	Poziom Uoff:	Felső érték Umin:	Уровень Uoff:	60% Un	
Příkon:	Příkon:	Consumption:	Leistungsaufnahme:	Pobór mocy:	Teljesítményfelv:	Мощность:	max. 2 VA	
Hystereze:	Hysterezia:	Hysteresis:	Hysteresse:	Histeraza:	Hiszterézis:	Гистерезис:	5%	
Max. trvalé napětí:	Max. trvalé napätie:	Max. permanent voltage:	Max. Dauerstrom:	Maks. trvalé obciążenie:	Max. Folyamatos áram:	Макс. постоянное напряжение:	AC 3x550 V	AC 3x660 V
Spíčkové přetížení <1s:	Spíčkové preťaženie <1s:	Peak overload <1s:	Höchstüberlastung <1s:	Maks. Obciążenie <1s:	Rövid túlárak <1s:	Пиковая перегрузка <1c:	AC 3x600 V	AC 3x700 V
Časová prodleva t1:	Časové oneskorenie t1:	Time delay t1:	Zeitverzögerung t1:	Opóźnienie czasu t1:	késleltetés t1:	Задержка t1:	max. 500 ms	
Časová prodleva t2:	Časové oneskorenie t2:	Time delay t2:	Zeitverzögerung t2:	Opóźnienie czasu t2:	késleltetés t2:	Задержка t2:	nastavitelná/adjustable 0 - 10 s	
Výstup	Výstup	Output	Ausgang	Wyjście	Kimenet	Выход		
Počet kontaktů:	Počet kontakov:	Number of contacts:	Anzahl der Wechsler:	Ilość zestyków:	Váltóértintkező:	Количество контактов:	1 x přepínací/ changeover (AgNi)	
Jmenovitý proud:	Menovitý prúd:	Rated current:	Nennstrom:	Prąd znamionowy:	Névleges áram:	Номинальный ток:	8 A/ AC1	
Spínaný výkon:	Spínaný výkon:	Switching capacity:	Schaltleistung:	Przełączanie napięcia:	Kapcsolási teljesítmény:	Замыкающая мощность:	2500 VA/ AC1, 240 W/ DC	
Spíčkový proud:	Spíčkový prúd:	Inrush current:	Inrushstrom:	Przeciążenia:	Túláram:	Пиковый ток:	10 A	
Indikace výstupu:	Indikácia výstupu:	Indication of state:	Ausgangsanzeige:	Szignalizacja wyjścia:	Kimenet jelzés:	Индикация вывода:	červená/ red LED	
Mechanická životnost:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Mechanische Lebensdauer:	Wytrzymałość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механическая жизнечность:	1x10 <sup>7</sup>	
Elektrická životnost (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Elektrische Lebensdauer (AC1):	Trwałość łączeniowa (AC1):	Elektronos élettartam (AC1):	Электрическая жизнечность (AC1):	1x10 <sup>5</sup>	
Další údaje	Ďalšie údaje	Other information	Andere Informationen	Inne dane	Egyéb információk	Другие параметры		
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Umgebungstemperatur:	Temperatura pracy:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20...+55°C	
Skladovací teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Lagertemperatur:	Temperatura skladowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C	
Elektrická pevnost:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Elektrische Festigkeit:	Wytrzymałość łączeniowa:	Elektromos szilárdság:	Электрическая прочность:	4 kV (napájení-výstup)/ (supply - output)	
Pracovní poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Arbeitsstellung:	Pozycja pracy:	Beépítési helyzet:	Рабочее положение:	libovolná/any	
Upevnění:	Upevnenie:	Mounting:	Befestigung/DIN-Schiene:	Mocowanie:	Szerelés:	Крепление:	DIN lišta/ rail EN 60715	
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Schutzart/frontseitig:	Sto pień ochrony obudowy:	Védettség:	Защита:	IP 40 z čelního panelu/ IP 40 from front panel	
Kategorie přepětí:	Kategória prepätia:	Overvoltage category:	Spannungsbegrenzungsklasse:	Kategoria przepięć:	Tűlfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.	
Stupeň znečištění:	Stupeň znečištenia:	Pollution degree:	Verschmutzungsgrad:	Sto pień nieczystości:	Szenyzenettségi fok:	Степень загрязнения:	2	
Průřez přípojov. vodičů:	Prierez pripojov. vodičov:	Max. cable size mm <sup>2</sup> :	Anschnlußquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	Maks. przekrój kabla:	Max. kábel méret:	Сечение подключаемых проводов:	2.5 mm <sup>2</sup> /s dutinkou/ with sleeve 1.5 mm <sup>2</sup>	
Rozměr:	Rozmery:	Dimensions:	Abmessung:	Wymiary:	Méreték:	Размер:	90x 17.6 x 64 mm	
Hmotnost:	Hmotnosť:	Weight:	Gewicht:	Waga:	Tömeg:	Вес:	108,2 g	108 g
Souviselící normy:	Súvisiace normy:	Standards:	Normen:	Normy:	Szabványok:	Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

Kontakt relé Relay contact Kontaktrelais Zestyk przełącznika Relé csatlakozó KONTAKT RELE 8 A	Zátěže/ Zátäže/ Load/ Belastungen/ Obciążenie/ Terhelés/ Наргуки								
						AC1	AC3	AC15	DC1 (24/110/220 V)
AgNi	500 W	x	x	x	x	2500 VA	x	125 VA	10A/0.49A/0.33A

- relé kontroluje sled a výpadky fází (např. kontrola správného otáčení motorů, pohonů apod.)
- relé určeno pro hlídání 3-fázových sítí
- napájení ze všech fází, tzn. že funkce relé je zachována i při výpadku jedné z fází
- napájecí a hlídané napětí Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- pevná prodleva T1 (500ms) a nastavitelná prodleva T2 (0-10s)
- chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu relé
- výstupní kontakt 1x přepínací 8 A / 250V AC1
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu

- relé kontroluje sled a výpadok fáz (napr. kontrola správneho otáčania motora, pohonov a pod.)
- relé je určené pre monitorovanie 3-fázových sietí
- napájanie zo všetkých troch fáz, tzn. že funkcia relé sa zachová aj pri výpadku jednej z fáz
- napájacie a monitorovacie napätie Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- pevné oneskorenie T1 (500ms) a nastavitelné oneskorenie T2 (0-10s)
- chybový stav je indikovaný s LED a rozopnutím výstupného kontaktu relé
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A / 250V AC1
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu

HRN-56\_480



① Indikace  
 Indikácia  
 Indication  
 Indikation  
 Szignalizáció  
 Kijelzés  
 Індикація

- relay monitors phase sequence and failure (e.g. control of correct motor winding etc.)
- relay designated for monitoring of 3-phase mains
- supply from all phases which means that relay is functional also in case of one phase failure
- supply and monitored supply Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- fixed time delay T1 (500ms) and adjustable time delay T2 (0-10s)
- faulty state is indicated by LED and breaking contact of output relay
- output contact 1x changeover 8 A / 250V AC1
- 3-MODULE, DIN rail mounting

- kontrolliert Reihenfolge und Ausfall der Phasen (z.B. Kontrolle der richtigen Motor-, Antriebsdrehen usw.)
- für Überwachung von 3-Phasen Netzen
- Versorgung aus 3 Phasen, d.h. dass Funktion ist auch beim Ausfall von 2 Phasen behalten
- Versorgungs- und Überwachungsspannung Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- feste Verzögerung T1 (500ms), einstellbare Verzögerung T2 (0-10s)
- Fehlerstandsanzeige: LED + Ausschaltung des Ausgangskontakts
- Ausgangskontakt: 1x Wechsler 8 A / 250V AC1
- 3-MODUL, Befestigung auf DIN-Schiene


② Nastavení úrovně Umin  
 Nastavenie úrovne Umin  
 Adjusting value Umin  
 Einstellung des Unterniveaus Umin  
 Nastawianie wartości Umin  
 Also beállítása Umin  
 Настройка уровня Umin:

③ Nastavení časové prodlevy  
 Nastavenie časového oneskorenia  
 Adjusting of time delay  
 Einstellung der Zeitsperre  
 Nastawianie czasowego przedłużenia  
 Időkésleltetés beállítás  
 Настройка задержки времени

- prvekažnik nadzoruje zanik i kolejnišć faz (np. kontrola kierunku obrotu silnika, napędów itd.)
- prvekažnik przeznaczony do kontroli sieci 3-fazowych
- zasilanie ze wszystkich faz, tzn. że funkcje prvekažnika jest zapewniona i podczas zaniku jednej z faz
- napięcie zasilania i nadzorowane Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- przedłużenie trwania T1 (500ms) i przedłużenie nastawialne T2 (0-10s)
- stan błędu jest sygnalizowany diodą LED i rozłączeniem zestyku wyjściowego prvekažnika
- zestyk wyjściowy 1x przełączny 8A/250V AC1
- wykonanie 3-MODULE, mocowanie do szyn DIN


- a relé a fázis sorrendet és kiesést figyeli(pl.: motoroknál)
- a relé háromfázisú hálózatban történő felhasználásra készült
- a relé a tápellátását mindhárom fázisról kapja, az egyik fázis kiesésekor is működik
- a táp- és figyelt feszültség szerint lehet:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- fix T1 késleltetés(500ms) és állítható T2 késleltetés(0-10s)
- hiba esetén egy piros LED jelez és a kimeneti relé elenged
- a kimenet: 1 vátóérintkezős relé 8 A/250V AC1
- 3 MODUL széles, DIN sínrre szerelhető

Zapojení / Zapojenie / Connection / Schaltung / Podłączenie /  
 Bekötés / Подключение




- реле контролирует последовательность и выпадение фаз(напр. контроль правильного вращения мотора, привода и т.п.)
- реле предназначено для контроля напряжения в 3-фазных сетях
- питание со всех фаз, это значит, что функции реле будут сохранены и при выпадении одной из фаз
- напряжение питания Un:  
 HRN-56\_480 - 3x480V  
 HRN-56\_575 - 3x575V
- фиксированная задержка T1 (500мс) и настраиваемая задержка T2 (0-10с)
- состояния ошибки сигнализируется LED и размыканием контакта
- однофазовое исполнение, 3-MODУЛЬ, крепление на DIN рейку

Symbol / Symbol / Symbol / Symbol / Symbol /  
 Bekötési vázlat / Схема



Funkce / Funkcie / Function / Funktionen / Funkcje / Funkció / Описание функции



Relé v 3-fázové síti kontroluje správný sled a výpadek kterékoli fáze. Zelená LED svítí trvale a indikuje přítomnost napájecího napětí. Při výpadku fáze bliká červená LED a relé vypne. Přechod do stavu poruchy je zpožděn - nastavení zpoždění se provádí potenciometrem na panelu přístroje. Při nesprávném sledu fází svítí červená LED trvale a relé je vypnuto. Pokud napájecí napětí poklesne pod 60 % Un (Uoff spodní úroveň) dojde k okamžitému rozepnutí relé bez uplatnění zpoždění a je hlášen chybový stav červenou LED. HRN-56: Díky napájení ze všech tří fází je relé schopno provozu i při výpadku jedné z fází.

Relé v 3-fázové síti kontroluje správný sled a výpadek kterékoli fáze. Zelená LED svítí trvale a indikuje přítomnost napájecího napětí. Při výpadku fáze bliká červená LED a relé vypne. Přechod do stavu poruchy je zpožděn - nastavení zpoždění se provádí potenciometrem na panelu přístroje. Při nesprávném sledu fází svítí červená LED trvale a relé je vypnuto. Pokiaľ napájacie napätie poklesne pod 60 % Un (Uoff spodná úroveň) príde k okamžitému rozopnutiu relé bez uplatnenia oneskorenia a je hlásený chybový stav červenou LED. HRN-56: Vďaka napojeniu zo všetkých troch fáz je relé schopné prevádzky i pri výpadku jednej z fáz.

Relay i-n 3-phase network monitors correct sequence and failure of any phases. Green LED shines permanently and indicates inherency of supply voltage. In case of phase failure red LED flashes and relay de-energizes. Switchover into a failure state is delayed - the delay is set by a potentiometer on the panel of the device. If the phase sequences are not correct red LED shines permanently and the relay is switched off. In case supply voltage falls below 60% Un (Uoff lower level) relay immediately beraks with no delay and faulty state is indicate by red LED. HRN-56: Thanks to supply from all three phases, this relay is able to operate even in case of failure of one from the phases.

as Relais in dem 3-phasig Netz kontrolliert richtige Phasenfolge und das nächstbeste Phasenausfall. Die grüne LED leucht ständig und indiziert die Gegenwart der Versorgungsspannung. Bei dem Phasenausfall blinkt die rote LED und das Relais wird ausgeschaltet. Übergang ins Störungszustand ist verzögert - Verzögerungseinstellung wird durch Potentiometer auf Gerätespanel ausgeführt. Bei unrichtigem Phasenfolge leucht die rote LED ständig und das. Relais ist ausgeschaltet. Im Falle die Versorgungsspannung unter 60% der Un (Uoff Unterniveau) fällt, wird zum sofortigem Relaisausschaltung ohne Verspätungsverwertung eintreten und Fehlerstand wird durch rote LED gemeldet. HRN-56: dank Versorgung aus allen Phasen kann es auch beim Ausfall einer Phase arbeiten

Prvekažnik v 3-fázovej síti kontroluje pravidlovú kolejnišć i prerwę którejkolwiek fazy. Zielona LED dioda świeci trwale i sygnalizuje obecność napięcia zasilania. Przy przerwie fazy migie czerwona LED dioda i prvekažnik się wyłącza. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na desce aparatu. Przy nieprawidłowej kolejnišć fáz świeci trwale czerwona LED dioda i prvekažnik jest wyłączony. Jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Un (Uoff dolny próg) dojdzie do natychmiastowego rozłączenia prvekažnika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędu za pomocą czerwonej diody LED. HRN-56: Dzięki zasilaniu z wszystkich trzech az prvekažnik jest zdolny do pracy i przy przerwie jednej z faz.

A zöld LED folyamatosan világít, ha a tápfeszültség csatlakoztatva van. A piros LED villogni kezd, ha a relé valamelyik fázis kiesését észleli és kikapcsol. A kikapcsolás a kezelőpanelen található forgókápcsoló segítségével késleltethető. Ha a relé a fázis-sorrendben hibát észlel a piros LED folyamatosan világítani kezd, és a relé kikapcsol. Amennyiben a tápfeszültség a beállított alsó szint 60%-a alá csökken, a kimeneti relé azonnal, késleltetés nélkül elenged és a piros(hibajelző) LED világít! HRN-56: A 3 fázist figyeli, a nullát nem

Реле в 3-фазовой сети контролирует последовательность и выпадение любой фазы. Зеленый LED светит постоянно и указывает на присутствие напряжения питания. При выпадении фазы мигает красный LED и реле выключается. Переход в состояние ошибки может быть задержан - настройка длительности задержки производится потенциометром на лицевой панели устройства. При неправильной последовательности фаз постоянно светится красный LED и реле разомкнуто. Если напряжение питания будет ниже 60 % Un (Uoff нижний уровень) произойдет немедленное размыкание реле без использования задержки времени. Состояние ошибки сигнализирует красный LED. HRN-56: Подключение питания от всех трех фаз дает реле возможность функционировать и при выпадении одной из фаз