



CRM-2HE

Asymetrický cyklovač s externím potenciometrem
Asymetrický cyklovač s externým potenciometrom
Assymmetric cycler with external potentiometer
Releu de timp cu comutator potențiomeric extern
Asymetryczny przekaźnik cykliczny z zewnętrznym
potenjometrem
Auszimmetrikus ütemadó külső potenciométerrel
Асимметрический циклогенератор с внешним
потенциометром

Varování!

Varovanie!

Warning!

Avertizare!

Ostrzeżenie!

Figyelem!

Внимание!

Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí AC/DC 12-24 a musí být instalován v souladu s předpisy o normativní platnosti v daném státě. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obstará ochranu proti přepěťovým spíkám a rušivým impulsum v napájecí síti. Správnou funkci tlichtu očaran však musí být v instalaci předfázové výhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spinážními přístroji (stiky, motory, induktivní záťaže apod.). Při zařazení instalace se buďte vězijete, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínací je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke zděmu nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonala cirkulaci vzduchu tak, aby při tvrdém provozu a vyšší okolní teplotě nebylo možné maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plné elektronický přístroj a podle toho také k montáži připravujte. Bezpečlivá komóra přístroje je také závislá na p. řechodlou způsobu transportu, skladování a záchrany. Pokud objevíte jakékoli zkrátky poškození, deformace, nefunkčnost nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodeje. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skladku.

Pri stroji je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej sieti striedavého napäťa AC/DC 12-24 V a musí byť instalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Instalácia, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba s odovzdávanou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochranu proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájací sieti. Pre správnu funkciu týchto ochrán musí byť v inštalácii predrážданá vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spinánych prístrojov (stýkače, motory, induktívne zapäty a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistíte, že zaradenie nie je pod napätiom a hlavný vypínač je v polohe "VYPNUTÉ". Neinstalažajte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu prístroja zaistite dokonalu cirkuláciu vodiču tak, aby pri trvacom prevádzke a vyšej okolitej teploti nebolok prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použijte skratkovací šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tak montáž pristupujte. Bezproblémovú funkciu prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a obchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známy poškodenie, deformáciu, nefunknosť alebo chybajúci diel, neinstalažujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti obchádzáť ako s elektronickým odpadom.

Device is constructed for connection in 1-phase installation of AC 230 V or AC/DC 12-240 V main and must be installed according to norms valid in the state of application. Connection according to the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt these instruction and functions of the device. This device contains protection against overvoltage peaks and disturbances in supply. For correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbances must be ensured. Before installation the main switch must be in position "OFF" and the device should be de-energized. Don't install the device to sources of excessive electromagnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic - installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or missing part, don't install and claim at your seller


Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazata AC DC 12 - 240 V și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în rețea respectivă. Instalarea, racordarea și exploatarea o poate face doar persoană cu calificare electrotehnicienă, care a luat cunoștință modul de utilizare și cunoștința funcțiilor dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut cu protecție împotriva vârfurilor de supratensiune și a interruperilor de rețea de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalatie mijloace de protecție compatibile de nivel inalt (ATC, AFI și conform normelor asigurată protecția contra perturbărilor ce pot fi datorate de dispozitivele conectate (contactoare, re, motoare, sarcini inductive). Înainte de montare dispozitivul și asigură că instalatia nu este sub tensiune și că nu există risc de electrocutare sau de interrupție - torul principal este în poziție "DECONECTAT". Nu instalați dispozitivul în instalații cu perturbări electromagnetice mari. În instalarea corectă a dispozitivului, lui asigurați o circulație ideală a aerului astfel încât, la o funcționare indelungată și o temperatură a mediului ambientă ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalarea folosiți sunburnetă de 2 mm.
Aveti în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedați cu atenție. Funcționarea fara probleme a dispozitivului depinde și de modul în care afost transportat, depozitat și păstrat. În cazul unei deteriorări, deformări, nefuncționare sau lipsă unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după ce dezpoziția în situație.

Urządzenie jest przeznaczone dla podłączenia z siecią 1-fazowym 230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi być ustawiony w pozycji "SWITCH OFF" oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wytwarzających fałszywą elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm do skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, skażenia, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błąd bądź usterek, braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczy ponownie przytwarzany.

Az eszköz egyfázús egyenfeszültségű, (12-240V) vagy váltakozó feszültséggel (230V) halózatokban történő felhasználásra készült, fejlesztésállományban figyelemre kerül venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (feliratok, beállítás, üzembe helyezés), csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki általánosan ismerte az utmutatót és tisztán van a készülék működéséről. Az eszköz megfelelő védelme érdekben bizonyos részek előlapjai védőtokká válnak. A szereles megkezdés előtt a fokacsomolnak "KII" általában kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítük az eszközt elektromágneses tüterritő könyöröggyel. A helyes működés érdekében megfelelő légrámlási belt biztosítani. Az üzemő hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet-határiéket, még megnyövedekedt különböző hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szerelesítés és áthaláthatóság kb 2 mm-es cavarhúzót használunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelesítőt ezt figyelembe kell venni. A habítandó működésnek ügyintézni feltétele a megfelelő szabályozási, raktározási és kezelési. Bármi sérüléshez, habás működésre vagy nyom, vagy nyílászáró alkotásra, esetekben kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónak. Az eltartámat leitetélvel a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Устройство предназначено для подключения к 1-фазной сети 230 V или AC/DC 12-240 V, должна быть установлена в соответствии с указаниями и нормами, действующими в стране использования. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройка и обслуживание может проводить специалист с соответствующей электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходима охрана более высокого уровня (А, В, С) и нормативы обеспечивающей защиты от помех коммутирующих устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находятся ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключателем модуля находится в положении "Выкл.". Не устанавливайте реле воле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделия необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм, к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошите на рекламирование продавцу. Сразу же по окончании его ею приема использованием необходимо поступать как с электронными отходами.

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnicii	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	CRM-2HE
Počet funkcií:	Počet funkcií:	Number of functions:	Număr de funcții:	Ilość funkcji:	Funkciók száma:	Кол-во функций:	2
Napájení svorky:	Napájanie:	Supply terminals:	Term. pentru alimentare:	Zasilanie:	Tápfeszültség csatlakozók:	Клеммы питания:	A1-A2
Napájecí napětí:	Napájacie napäť:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC/DC 12-240 V (AC 50 - 60 Hz)
Příkon:	Prikon:	Consumption:	Consum:	Znamionowy pobór mocy:	Teljesítményleveltel:	Мощность (видимая/убыточная):	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Tolerance napájecí napětí:	Tolerancia napájací.napäťia:	Supply voltage tolerance:	Tol.la tensiunea de alimentare:	Toleranță napięcia zasilania:	Tápfeszültség türése:	Допуск напряжения питания:	-15%; + 10%
Indikace napájení:	Indikácia napájania:	Supply indication:	Indicare reieu alimentat:	Sygnalizarea zadăllană:	Tápfeszültség kijelzése:	Индикация напряжения:	zelená LED/green LED
Časové rozsahy:	Casové rozsahy:	Time ranges:	Domeniu de timp:	Zakresy czasowe:	Időtartamánynak:	Временной диапазон:	0.1 s - 100 dní
Nastavení času:	Nastavenie časov:	Time settings:	Selectarea domeniilor de timp:	Nastawianie czasu:	Időbeállítás:	Настройка времени:	potenciometr, otočné/pripínací/ potentiometr, rotary switch
Časová odchylka:	Časová odchyľka:	Time deviation:	Abaterea orară:	Dokladnosć czasowa:	Pontosság:	Отклонение времени:	5 % - při mechanickém nastavení/time deviation
Přesnost opakování:	Presnosť opakovania:	Repeat accuracy:	Sensibilitatea repetărilor:	Rozbieżność powtórzeń:	Ismétlési pontosság:	Точность повторения:	0.2 % - stabilita nastavené hodnoty/repeat accuracy
Teplotní součinitel:	Teplotný súčinatel:	Temperature coefficient:	Coefficient de temperatură:	Współczynnik temperatury:	Hőmérséklet érzékenység:	Температурный коэффициент:	0.01% /°C, vztážná hodnota/temper. coefficient = 20 °C
Výstup:	Výstup:	Output:	Ieșiri:	Wyjścia:	Kimenet:	Выход:	
Počet kontaktů:	Počet kontaktov:	Number of contacts:	Număr de contacte:	Ilosť i rodzaj zestykow:	Váltóérántkező:	Количество контактов:	1x přepínač/ changeover (AgNi)
Jmenovitý proud:	Menovitý prúd:	Rated current:	Intensitate:	Obočiažnosť prądu, trvala styku:	Névleges áram:	Номинальный ток:	16 A/AC 1
Spinaný výkon:	Spinaný výkon:	Switching capacity:	Decuplare:	Znamionowy pobór mocy:	Kapscolási teljesítmény:	Замыкаемая мощность:	4000 VA/AC1, 384 W /DC
Spíčkový proud:	Spíčkový prúd:	Inrush current:	Currentul de vârf:	Przeięcenie:	Túláram:	Пиковый ток:	30 A / < 3 s
Spinané napětí:	Spinané napäťia:	Switching voltage:	Tensiunea de cuplare:	Maks. napięcie łączeniowe:	Kapscolási feszültség:	Замыкаемое напряжение:	250 V AC1/24 V DC
Min. spinaný výkon DC:	Min. spinaný výkon DC:	Min.switching capacity DC:	Tens. min. pentru decuplare DC:	Min.moc łączeniowa DC:	Min. DC kapcs. teljesítmény:	Мин.замык.мощность DC:	500 mW
Indikácia výstupu:	Indikácia výstupu:	Output indication:	Indicare reieu ieșire activ:	Sygnalizarea zadăllană:	Kimenet jelzése:	Индикация выхода:	multifunkční červená LED/ multifunct. red LED
Mechanická životnosť:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Durata de viață mecanică:	Irwalość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Electrická životnosť (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Durata de viață electrică (AC1):	Irwalość łączeniowa (Ac1):	Elektromos élettartam(AC1):	Эл. жизненность(AC1):	0.7x10 ⁶
Ovládání:	Ovládanie:	Controlling:	Control:	STEROWANIE:	VEZÉRLÉS	Управление:	
Ovládaci napětí:	Ovládacie napäťia:	Control. voltage:	Control. Tens. de alimentare:	Napięcie:	Vezerőfeszültség:	Управляющее напряжение:	UNI
Příkon ovládaciho vstupe:	Prikon ovládaciho vstupe:	Consumption of input:	Consum pe intrare:	Pobór mocy steruj. wejścia:	Bemeneti felülesítményvelv.:	Мощность регулир. ввода:	AC 0.025-0.2 VA/DC 0.1-0.7 W
Pripojení záťaze mezi S-A2:	Pripojenie záťaze medzi S-A2:	Load between S-A2:	Încărcare între S-A2:	Podlægzenie obciążenia S-A2:	Terhelés S-A2 között:	Клеммы управления S-A2:	ANO / YES
Pripojení doutnaviek:	Pripojenie dūtnaviek:	Glow-tubes:	Lämpi glimm:	Lampy jarzeniowe:	Glim-lámpa:	Подключ. газоразрядных ламп:	NE / NO
Ovládaci svorky:	Ovládacie svorky:	Control. terminals:	Terminalle de comandă:	Začiski sterowania:	Vezerőcsatlakozók:	Клеммы управления:	A1-S
Délka ovládacieho impulsu:	Dĺžka ovládacieho impulzu:	Impulse length:	Lungimea impulsului:	Dlugosć impulsu sterowania:	Vezerőimpulzusok ideje:	Длительность управ. импульса:	min.25 ms/max.neomezená/unlimited
Doba obnovení:	Doba obnovenia:	Reset time:	Timpul de resetare:	Czas regeneracji:	Reset idő:	Время восстановления:	max. 150 ms
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de functionare:	Temperatura robocza:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20...+55°C
Skladovací teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Temperatura de depozitare:	Temperatura składowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C
Elektrická pevnosť:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Tensiunea maximă:	Napięcie izolacji:	Elektromos szilárdság:	Электрическая прочность:	4kV(napájení-výstup)/(supply-output)
Pracovní poloha:	Pracovná poloha	Operating position:	Pozitia de funcționare:	Pozycja pracy:	Beépítési helyzet:	Рабочее положение:	libovolná/any
Upevnění:	Upevnenie:	Mounting:	Montaj/sín DIN:	Mocowanie:	Szerelés:	Крепление:	DIN lišta / rail EN 60715
Krytie:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopień ochrony obudowy:	Védettsége:	Защита:	P40 z čelního panelu/ from front panel; IP20svorky/terminals
Kategorie prepéti:	Kategória prepäťia	Overvoltage cathegoriy:	Categoria supratensiunei:	Kategória prepei:	Tápfeszültség kategória:	Категория перенапряжения:	III.
Stupeň znečisťenia:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Grad de poluare:	Stopień nieczystości:	Szennyezettségi fok:	Степень загрязнения :	2
Průřez pripojovacích vodičů:	Prierez pripojovacích vodičov	Max. cable size:	Secț. max. a conductorului:	Maks. przekrój kabla:	Max. kábel méret:	Сеч. присоедин. проводов:	max.1x2.5,max.2x1.5/s dutinkou/with carven max.1x2.5
Hmotnost potenciometru:	Hmotnosť potenciometra:	Weight of potenciometer:	Potentiometr:	Waga potenciometra:	A potenciométer tömege:	Вес потенциометра:	15 g
Rozmér:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiar:	Méret:	Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Hmotnost:	Hmotnosť:	Weight:	Masa (g):	Waga:	Tömeg:	Вес:	78 g
Související normy:	Súvisiace normy:	Standards:	Standarde de calitate:	Normy:	Szabvány:	Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1



Indikace LED / Indikacia LED / Indication LED / Indicația diodelor LED / Sygnalizacja LED / Tápfeszütség LED / Индикация LED

CZ

- INDIKACE LED DIOD

Zelená LED - signalizuje prítomnosť napájacieho napäťia
Červená LED - preblíkáva rýchle - sepnutý výstup 15-18;t1
- preblíkáva pomalu - sepnutý výstup 15-16;t2**PL**

- SIGNALIZACJA LED DIODY

Zielona LED - sygnalizacja napięcia zasilania
Czerwona LED - szybkie miganie - załączone wyjście 15-18; t1
- wolne miganie - załączone wyjście 15-16; t2**HU**

- LED DIÓDAK JELZÉSE

Zöld LED - tápfeszütség jelzése
Piros LED - gyors villogás - kapcsolás a 15-18 kimeneteken; t1
- lassú villogás - kapcsolás 15-16 kimeneteken; t2**SK**

- INDIKÁCIA LED DIÓD

Zelená LED - signalizuje prítomnosť napájacieho napäťia
Červená LED - preblíkáva rýchlo - zopnutej výstup 15-18;t1
- preblíkáva pomaly - je zopnutej výstup 15-16;t2**EN**

- LED DIODE INDICATION

Green LED-supply voltage signalling
Red LED - fast blinking -switched output 15-18;t1
- slowly blinking - switched output 15-16;t2**RO**

- INDICAȚIA LED DIOD

Zelený LED - signalizuje napájenie
Krasný LED - migáva rýchlosťou - zamknutý výstup 15-18; t1
- migáva pomalej - zamknutý výstup 15-16; t2**RU**

- ИНДИКАЦИЯ LED DIOD

Зелёный LED - сигнализирует напряжение питания
Красный LED - мигает быстро - замкнутый выход 15-18; t1
- мигает медленно - замкнутый выход 15-16; t2**RU**

- ROBUSTNESS

- Hrubé nastavení času - IMPULS
- nastavení času v rozsahu od 0.1s do 100 dní**RU**

- Hrubé nastavenie času - IMPULS

- nastavenie času v rozsahu od 0.1s do 100 dní

EN

- Rough time setting - IMPULS

- time setting in range 0.1s .. 100 days

RO

- Setarea brută a timpului - IMPUL

- Setarea timpului între 0.1s la 100 zile

PL

- Grube nastawianie czasu - IMPULS

- nastawianie czasu w zakresie 0.1 .. 100 dni

HU

- Durva időbeállítás - IMPULS

- állítható időtartomány 0.1 .. 100 nap

RU

- Грубая настройка времени - IMPULS

- настройка времени в диапазоне от 0.1s до 100 дней

CZ

- Hrubé nastavení času - MEZERA

- nastavení času v rozsahu od 0.1s do 100 dní

SK

- Hrubé nastavenie času - MEDZERA

- nastavenie času v rozsahu od 0.1s do 100 dní

EN

- Rough time setting - DELAY

- time setting in range 0.1s .. 100 days

RO

- Setare brută a timpului - PAUZĂ

- setarea timpului între 0.1s la 100 zile

PL

- Grube nastawianie czasu - DELAY

- nastawianie czasu w zakresie 0.1 .. 100 dni

HU

- Durva időbeállítás - KÉSLETETÉS


- állítható időtartomány 0.1 .. 100 nap

RU

- Грубая настройка времени - ПАУЗА



- настройка времени в диапазоне от 0.1s до 100 дней

Nastavení času / Nastavenie času / Time adjustment / Domenii de timp / Nastawienie czasu / Idő beállítás / Настройка времени



Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема

Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение





- časové relé s možnosťou ovládania času externím, ovládacom prvkem- potenciometrom, ktorý je možné umiestniť napr. do dverí rozvádzacej panelu

- 2 časové funkce:

- 1.) cyklovač začínajúci impulsem
- 2.) cyklovač začínajúci mezerou

- volba funkcie sa realizuje externou prepojkou na ovládacom vstupe „S-A1“

- nastaviteľný čas od 0.1 s do 100 dní je rozdelený do 10-ti rozsahov

- nastavenie časových rozsahov sa provádzia otočnými prepínačmi

- výstupný kontakt:1x prepínač 16A

- stav výstupu indikuje multifunkčná červená LED



- analógové časové relé s možnosťou ovládania času externým ovládacom prvkom - potenciometrom, ktorý je možné umiestniť napr. do dverí rozvádzacej panelu

- 2 časové funkcie:

- 1.) cyklovač začínajúci impulzom
 - 2.) cyklovač začínajúci medzerou
- volba funkcie sa realizuje externou prepojkou na ovládacom vstupe „S-A1“
- nastaviteľný čas od 0.1 s do 100 dní je rozdelený do 10-tich rozsahov
- nastavenie časových rozsahov sa prevádzka otočnými prepínačmi
- výstupný kontakt:1x prepínač 16A
- stav výstupu indikuje multifunkčná červená LED



- analog time relay with possibility of external time control- by potentiometer, which can be placed e.g. in switchboard door, pannel, etc.

- 2 time functions:

- 1.) cyder beggining with pulse
 - 2.) cyder beggining with pause
- function selected via external wired link on control input „S-A1“
- time scale 0.1 s - 100 days devided into 10 time ranges
- rough time setting via rotary switch
- output contact:1x changeover 16A
- output indication:multifunction red LED



- Kívülről csatlakoztatott potenciometrével vezérelhető (ami például a kapcsolószekrény ajtaján elhelyezhető)

- aszimmetrikus ütemadó

- 2 idő funkció: - ütemadó impulzusal kezd

- ütemadó szünettel kezd

- a két funkció kiválasztása az S-A1 sorkapcsok esetleges összekötésével történik

- időskála 0.1 s - 100 nap 10 tartományra osztva

- durva időbeállítás forgókapcsolóval

- kimeneti érintkező: 1x változóérintkező 16 A

- kimenet jelzése: multifunkciós piros LED



- Control prin unitate externă de comandă - comutator potențiometric (se poate plasa pe panoul de comandă)

- ciclu asimetric

- 2 funcții de timp - Ciclu asimetric ce începe cu puls

- Ciclu asimetric ce începe cu pauză

- Funcție selectată printr-un cablu extern conectat în intrarea de control S-A1

- sursă universală de tensiune AC/DC 12 - 240 V

- Contacte de ieșire: 1x contact comutator 16 A

- 1-MODUL, Montabil pe şină DIN

- Este posibilă conectarea unui element operațional - comutator potențiometric - la distanță maximă de 10m de relee



- relé z časem s možností ovládání času externě - komutátor potenciometrem (se může umístit např. do dveří rozváděče panelu)

- 2 funkce času :

1.) cyklování začínajícího se impulsem

2.) cyklování začínajícího se mezerou

- výběr funkce je proveden přes vnější propojkou na řídícím vstupu „S-A1“


- nastavované čas od 0.1 s do 100 dní rozdělen do 10-ti rozsahů

- nastavení časových rozsahů je provedeno pomocí otáčecích prepínačů


- výstupní kontakt: 1x přepínač 16 A

- stav výstupu indikuje multifunkční červená LED

Funkce / Funkcie / Function / Funktionen / Funkcje / Funkció / Описание функции



- Cyklovač začínajúci impulsem
- Cyklovač začínajúci impulzom
- Cyder beggining with pulse
- Ciclu asimetric ce începe cu puls
- Praca cykliczna zaczynająca się od impulsu
- Útemadó impulzusal kezd
- Циклогенератор, начинаящийся импульсом




- Cyklovač začínajúci mezerou
- Cyklovač začínajúci medzerou
- Cyder beggining with pause
- Ciclu asimetric ce începe cu pauză
- Praca cykliczna zaczynająca się od przerwy
- Útemadó szünettel kezd
- Циклогенератор, начинаящийся паузой

Druh zátěže Type of load									
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Druh zátěže Type of load									
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

(CZ)	Potenciometr:	47 kΩ, lineární
	Krytí:	z přední strany - IP65 / ze zadní strany- IP20
	Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	max. 1.5 mm ² s dutinkou / bez dutinky max. 2.5 mm ²
	Hmotnost potenciometru:	15 g

(EN)	Potentiometer:	47 kΩ, linear
	Protection degree:	IP 65 from front side/ IP 20 from back side
	Max. cable size (mm ²):	1.5 mm ² with sleeve/ without sleeve max.2.5 mm ²
	Weight of potentiometer:	15 g

(RU)	Потенциометр:	47 кΩ, линеар
	Захиста:	со стороны передней панели - IP65 / с задней стороны IP20
	Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1.5 с гильзой / без гильзы макс. 2.5 мм ²
	Вес потенциометра:	15г



Poznámky / Poznámky / Notes / Nota / Uwagi / Megjegyzés / Примечания

(CZ)

Externí ovládací potenciometr je možné připojit do max.vzdálenosti 10 m od relé CRM-2HE, např.v rozvadzci. Externí potenciometr má krytí IP65 z přední strany a IP20 ze zadní strany. Je bezpodmínečně nutné správně propojit potenciometr s přístrojem. Svorky na přístroji musí být propojeny se stejně označenou svorkou na potenciometru. Vodiče pro propojení s průřezem 0.15mm² až 0.5 mm² s /bez dutinky.

(SK)

Externý ovládaci potenciometer je možné pripojiť do max. vzdialenosť 10 m od relé CRM-2HE, napr. v rozvádzaci. Externý potenciometer má krytie IP65 z prednej strany a IP20 zo zadnej strany. Je bezpodmienečne nutné správne prepojiť potenciometer s prístrojom. Svorky na prístroji musia byť prepojené s rovnako označenou svorkou na potenciometri. Vodiče pre prepojenie s prierezom 0.15 mm² až 0.5 mm² s / bez dutinky.

(EN)

It is possible to connect the external operating potentiometer up to the distance of maximally 10 meters from relay CRM-2HE, for example in switchboard. The external potentiometer must have cover IP65 from the front side and IP20 from the rear side. It is absolutely necessary to connect potentiometer with the device in correct way. The terminals on the device must be connected to the equally marked terminal on the potentiometer. Conductors for connection with profile 0.15 mm²-0.5 mm² with/without sleeve.

(RO)

Este posibila conectarea poteniometrului extern la o distanta de maxim 10 m fata de relee CRM-2HE. De exemplu in tablou electric. Partea superioara a poteniometrului, care vine positionata in afara panoului electric, are grad de protectie IP65, iar partea inferioara, din interiorul tabloului, IP20. Este absolut necesar ca poteniometrul sa fie corect conectat la dispozitiv. bornele poteniometrului trebuie sa fie legate la bornele cu acelasi nume (simbol) ale dispozitivului. Conductoarele de legatura (conexiune) au profilul 0.5mm 2-0.5mm² cu/fara invelis de protectie.

(PL)

Jest możliwość podłączenia zewn. potencjometru maks. do 10m od przekaznika CRM-2HE, np. dystrybutor. Zewn. potencjometr ma obudowę IP65 z przodu i IP20 z tyłu. Niezbędne jest podłączenie potencjometru z urządzeniem w poprawny sposób. Zestaw zaciskowy musi być podłączony do tych samych zacisków na potencjometrze. Przewody dla podłączenia zewn. elementu sterującego 0.15 mm² - 0.5 mm² z/ bez tulejki.

(HU)

A külső potenciométer maximum 10 méteres kábelrel köthető. A külső potenciométer előlről IP65 -ös védeottséggű, oldalról IP20-as. A külső potenciométer bekötését kizárolag az arra szolgáló csatlakozókra lehet bekötni. A külső potenciomér kabéle 0.15 mm² - 0.5 mm² lehet.

(RU)

Внешний управляемый потенциометр можно подключить макс. на расстоянии 10 м от реле CRM-2HE, напр. в распределителе. Внешний потенциометр имеет защиту IP65 с лицевой стороны и IP20 с тыльной стороны. Необходимо правильно подключить потенциометр с устройством. Клеммы на изделии должны быть подключены к идентичным обозначенным клеммам на потенциометре. Провода для подключения диаметром 0.15 mm² до 0.5 mm² с / без гильзы